





<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Председатель Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»</p> <p> И.В. Запашикова 20<u>24</u> года</p> <p></p>	<p style="text-align: right;">УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 комбинированного вида»</p> <p> Н.В. Киселева 20<u>24</u> года</p> <p></p>
---	--

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 комбинированного вида»				
Фактический адрес	188309, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Зверевой, д 4, корпус 1				
Юридический адрес	188309, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Зверевой, д 4, корпус 1				
Телефон	(81371) 71906; 72256; 71992				
E-mail	mbdou31@gtn.lokos.net				
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
Форма собственности объекта	Оперативное управление				
Размещение объекта Прилегающая территория	Отдельно стоящее здание, 2 этажа (2600,3 кв.м) 9900,0 кв.м.				
Количество и назначение входов	1 вход для посещения 9 выходов для эвакуации 1 хозяйственный вход				
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)					280 чел. /день
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья					есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому					нет
Возможность дистанционного обслуживания					есть
Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	А	А	ВНД	А	А
Входная группа	А	А	ДУ	А	А
Пути движения	ДУ	А	ДУ	А	А
Зона оказания услуг	Б	А	ДУ	ДУ	А
Санитарно-бытовые помещения	ВНД	ДУ	ДУ	А	А

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1.1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
1.2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
1.3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
1.4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
1.5	Иные (указать)	-	-

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптировано/ Не адаптировано/ Частично адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) ВНД (С)
Вход (входы) в здание	Частично адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
Путь (пути) движения внутри здания	Частично адаптировано	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Адаптировано	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
Санитарно-гигиенические помещения	Частично адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
Система информации и связи (на всех зонах)	Частично адаптировано	ДП-В (К, О, У) ДУ (С, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)

** Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

3. Основные показатели доступности объекта для и инвалидов и других маломобильных групп населения

	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие (есть/нет)	Оценка состояния и имеющихся недостатков Примечание ***
3.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствует
3.2	Сменная кресло-коляска	Есть	Соответствует
3.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствуют
3.4	Поручни	Есть	Частично соответствуют
3.5	Пандусы	Нет	Отсутствуют
3.6	Подъемные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
3.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
3.8	Доступные входные группы	Есть	Соответствуют
3.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть	Частично соответствуют
3.10	Достаточная ширина дверных проёмов в	Есть	Соответствуют

	стенах, лестничных маршей, площадок		
3.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствуют
3.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Отсутствует
3.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть	Частично соответствует
3.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Отсутствует
3.15	Индукционная петля	Нет	Отсутствует

***Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, не соответствует, частично соответствует

4. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта****
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить тактильно-информационную табличку со шрифтом Брайля об учреждении на калитке-входе на территорию, установить указатели путей движения к входу в учреждение для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.
Вход (входы) в здание	Установить тактильную табличку со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, тактильные информационные таблички для людей с нарушением зрения расположить в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 в рамках текущего ремонта.
Путь (пути) движения внутри здания	Маркировка порогов, маркировка ступеней эвакуационных лестниц, размещение пиктограмм с направлением путей к эвакуационным выходам, нумерация этажей в рамках текущего ремонта.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Размещение специализированных знаков в зоне оказания услуг в рамках текущего ремонта. Размещение аудиовизуальных информационно-справочных систем.
Санитарно-гигиенические помещения	Приведение помещения в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 п.6.3, ГОСТ Р 51261-2017 в рамках текущего ремонта.
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка текстовых табло для дублирования информации для МГН с

	нарушением зрения и слуха в рамках текущего ремонта.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальных табло на пути следования к объекту.
Все зоны и участки объекта в целом	Организация и проведение мероприятий по доступности учреждения для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.

**** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания.

5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
5.1	Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.	2024 – 2025 г.
5.2	Оборудование санитарно-гигиенического помещения дополнительными опорными поручнями и специальным оборудованием для маломобильных групп населения.	2024-2026 г.
5.3	Закупка и установка информационных табло, речевых информаторов.	2024-2026 г.
5.4	Закупка и установка тактильно информационных табличек со шрифтом Брайля.	2024-2025 г.

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы СНИП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в минимально необходимом объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «У», «Г», «О». частично доступно для МГН категории «К», «С».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена частичная доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) - предусмотрена полная доступность для МГН категории «О», «Г», «У», частичная доступность для МГН категории «К», «С». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена частичная доступность для МГН категории «О», «С», «Г», «У», не доступно для МГН категории «К».
- Эвакуационные выходы – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением зрения («С»), с нарушением слуха («Г»), для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»).

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 03.05.2024 года

Дата составления паспорта 01.07.2024 года

Условные обозначения

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды передвигающиеся на креслах колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - с задержкой умственного развития;
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «03» мая 2024 г.
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 комбинированного вида»	
Фактический адрес	188309, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Зверевой, д 4, корпус 1	
Телефон	(81371) 71906; 72256; 71992	
Эл. почта	mbdou31@gtn.lokos.net	
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального района	
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование	
Форма собственности объекта	Оперативное управление	
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	280 чел./день	
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этаж, (2600,3 кв. м)	
Наличие прилегающего земельного участка	9900,0 кв. м	
Количество и назначение входов	1 вход для посещения, 9 эвакуационных выходов, 1 хозяйственный вход	
Год постройки	1990 г	
Год последней реконструкции	-	
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть	
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет	
Возможность дистанционного обслуживания	есть	

1. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	350 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 20, 21, 22, 107
Время движения (пешком)	5 мин.	Информация на пути следования к объекту	акустическая - нет тактильная - нет визуальная - нет
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановок			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	есть

	нет	есть
Висульные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	есть
Перепады высоты на пути движения	нет	нет
Лестницы на пути движения	нет	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	есть

2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов (К, О, С, Г, У)
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	0,97			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, Г, У
- информация об объекте	нет	Размещение информационных табличек. Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала.	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.6, п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2	Наличие	Допустимо отсутствие	-
Автостоянка посетителей (при наличии)	нет					-
Расстояние до входа в здание	-			50 м и менее	Не более 250 м	-
Количество машино-мест для инвалидов	-	Организация парковочного места	СП 59.13330.2020 п. 5.2	5% и более	Допустимо отсутствие	-
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		-

ширина тротуара (пути движения)	3,8 м	Организация путей движения для МГН	СП 59.13330.2020 п. 5.1	допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, С, Г, У
- указатели направления движения	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- места отдыха	нет			Наличие		-
Открытая лестница (лестница на рельефе территории)						
- высота подъема справочно	-					-
- поручни высота	-					-
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	-
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-			0,8 м и менее	не учитывается	-
- уклон	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-
Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$						
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м				Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м		-

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка

Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.
 - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.
 - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.
 - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.

Высота площадки (справочно)	нет			Наличие	Отсутствие	К, О, С, Г, У
Габариты площадки (ширина с пандусом)	-			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	-

Габариты пандуса (с/без пандуса)				1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,3 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,65 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	К, О, С, Г, У
Габариты площадки (глубина) без пандуса	3,0 м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	К, О, С, Г, У
Ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	-
Навес	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть	Изменение расположения табличек	ГОСТ Р 51671-2020 п.п. 6.2.1.4, 6.2.1.5	Наличие	-	К, О, С, Г, У
Кнопка вызова персонала с тактильной табличкой	есть	Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2 Приложение Г	Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	-			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Маркировка ступеней	-			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Поручни с двух сторон - на высоте - завершения поручней за пределами марша - не травмирующие окончания	-			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	-
	-			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	-
	-			Наличие	Допустимо отсутствие	-
	-			Наличие	-	-
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-			8 % и менее	не более 16,5% (9°)	-
Ширина марша (в чистоте, между	-			0,9 м и более	не менее	-

Высота подъема одного марша (максимальная)	-	0,85 м	не ограничена	-
Длина подъема одного марша	-	на высоту подъема 1,0 м и длина подъема 12,0 м		-
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	-			-
- промежуточная с поворотом направления движения, длина	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	-
- промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-	1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	-
Поручни с двух сторон:	-	Наличие	Отсутствие,	-
- на высоте (нижний поручень)	-	0,7-0,9 м	несоответствие	-
- на высоте (верхний поручень)	-	0,8-1,0 м		-
- горизонтальные завершения поручней	-	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	-	Наличие		-
Нескользящее покрытие (при намокании)	-	Наличие		-
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	-
Звуковой маяк у входа	нет	Наличие	Допустимо отсутствие	-

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Тамбур

Двери распашные	есть		Наличие	-	К, О, С, Г, У
Двери автоматические	-		Наличие	-	
- ширина дверного проема в свету	1,4 м		0,85 м и более	Не менее 0,8 м	
Усиление открывания двери	38 Нм	Регулировка доводчика	СП 59.13330.2020 п. 6.1 п.п. 6.1.5	50 Ньютон-метров (Нм)	Не должно превышать 50 Ньютон-метров (Нм)
Скорость закрывания двери	5 сек.	Регулировка доводчика	СП 59.13330.2020 п. 6.1 п.п. 6.1.5	11 сек.	Менее 11 сек
Дверная ручка	соответствует		С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
- высота порога наружного/внутреннего	0,05 м	Маркировка порога	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.2	более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Глубина	1,4 м		1,5 м и более, при автоматических	Менее 1,5 м	К, О, С, Г, У

Ширина	2,75 м			дверях допустимо менее 1,5 м 2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К, О, С, Г, У
Арочный металлодетектор -предупреждающая маркировка: «Запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной деятельности»	нет	Размещение предупреждающей маркировки: «Запрещается присутствие/прохо д людей со стимулятором сердечной деятельности»	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.1	Обязательное наличие. Наличие	Обязательное наличие. -	-
Пандус переносной	нет				Наличие	-
Полъемник для инвалидов - стационарный	нет			Наличие	-	-
- мобильный	нет				Наличие	-
Лестница на уровень 1-го этажа (межэтажная, эвакуационная)						
Ширина лестничного марша	1,28 м			1,2 м и более	1,2 м и менее	О, С, Г, У
Маркировка ступеней	есть			Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	
Поручни с двух сторон: - на высоте (верхний)	с одной стороны 1,2 м			Наличие как минимум с одной стороны 0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- на высоте (нижний)	0,67 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- горизонтальные завершения поручня	нет	Установка горизонтальных завершений	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п. 5.2.6.1 п.п. 5.2.7.2	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	нет	Установка не травмирующих окончаний	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п. 5.2.6.3 п.п. 5.2.7.5	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет					-
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Размещение пиктограмм	ГОСТ Р 51671-2020	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-

п. 6.1 пп 6.1.1	Наличие	
-указатели путей движения (пиктограммы)	нет	К, О, С, Г, У
Коридоры/холлы		
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,74 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м
Разворотные площадки, глубина	нет	Менее 1,2м
Разворотные площадки, ширина	нет	Менее 1,2м
Указатели направления движения, входа, выхода	нет	Наличие
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.4 Наличие
Речевые информаторы и маяки	нет	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2 п.п 6.2.1.5 Наличие
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	есть	Наличие
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	есть	Наличие
Тактильная схема	есть	Наличие
Место отдыха и ожидания:	есть	Допустимо отсутствие
- места для сидения на каждом этаже	есть	Допустимо отсутствие
- зона для коляски на каждом этаже	нет	Допустимо наличие
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет	Допустимо отсутствие
Лестница на уровень 2-го этажа (межэтажная)		
Ширина лестничного марша	1,28 м	1,2 м и более
Маркировка ступеней	есть	Наличие на проступи СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.8
Поручни с двух сторон:	с одной стороны	Допустимо отсутствие
- на высоте (верхний)	1,2 м	Допустимо отсутствие, несоответствие
- на высоте (нижний)	0,67 м	Допустимо отсутствие, несоответствие

		Несоответствие	
	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	
- горизонтальные завершения поручня	нет	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п 5.2.6.1 п.п 5.2.7.2	Допустимо отсутствие, несоответствие
- не травмирующие окончания	нет	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п 5.2.6.3 п.п 5.2.7.5	Допустимо отсутствие, несоответствие
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет		Допустимо отсутствие, несоответствие
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.1 п.п 6.1.1	-
- указатели путей движения (пиктограммы)	нет		-
Разворотная площадь(межэтажная), глубина	1,45 м		1,2 м
Разворотная площадь(межэтажная), ширина	2,77 м		1,2 м
Лифт пассажирский			
Кабина:	-		-
- длина	-	1,25 м и более	Не менее 1,25 м
- ширина	-	1,1 м и более	Не менее 1,0 м
- ширина дверного проема	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м
- поручни	-	Наличие	Допустимо отсутствие
Световая информация	-	Наличие	-
Звуковая информация	-	Наличие	-
Знак доступности	-	Наличие	-
Указатели номера этажа напротив лифта	-	Наличие	-
Обслуживание в кабине (группе)			
Ширина проема двери в свету	0,9 м	0,8 м и более	Не менее 0,75 м
Высота порога	нет	0,014 м и менее	Более 0,025 м
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	Установка тактильной таблички	На двери или отсутствует
- размещение на высоте	-	1,2-1,4 м	Не учитывается
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие
- размещение на высоте	1,7 м	1,8 м и менее	Не учитывается
- высота прописных букв	0,02 м	0,016 м и более	Не учитывается
			К, О, С, Г, У
			К, О, С, Г, У
			К, О, Г, У
			К, О, Г, У
			К, О, Г, У

Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть		не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К, О
Дверная ручка	соответствует		Наличие	-	К, О, С, Г, У
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть		С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Зал музыкальный-актовый (с местами не более 50 мест)					
Ширина проема двери в свету	1,4 м		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет		0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	На двери или отсутствует	-
- размещение на высоте	-		1,2-1,4 м	Не учитывается	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть		На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- размещение на высоте	2,03 м		1,8 м и менее	Не учитывается	К, О, Г, У
- высота прописных букв	0,016 м		0,016 м и более	Не учитывается	К, О, Г, У
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2% и более		2% и более	Не менее одного места	К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м и более		1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет		2% и более	Не учитывается	-
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть		Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	соответствует		С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
Наличие индукционной петли	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть		Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Зал спортивный					
Ширина проема двери в свету	1,4 м		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет		0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	На двери или отсутствует	-
- размещение на высоте	-		1,2-1,4 м	Не учитывается	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет		На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	-
- размещение на высоте	-		1,8 м и менее	Не учитывается	-
- высота прописных букв	-		0,016 м и более	Не учитывается	-
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2% и более		2% и более	Не менее одного места	К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м и более		1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О

		2 % и более	Не учитывается	
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет	Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть	Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Наличие индукционной панели	нет	Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть	Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	есть	Имеется	Не требуется	К, О, С, Г, У
Знак доступности помещения	нет	Наличие	-	-
Тактильная маркировка	нет	Наличие	-	-
Габариты	12,0 кв.м	Не менее 12 кв. м	Допустимо менее 12 кв. м	
Ширина проема двери в свету	0,86 м	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	
Высота порога	нет	0,014 м и менее	Более 0,025 м	
4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ				
Санузел для посетителей	есть	Наличие	-	Г, У
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	есть	Наличие	-	О, С, Г, У
Знак доступности помещения	нет	Наличие	Допустимо отсутствие	-
Тактильная маркировка	нет	Наличие	-	-
Ширина дверного проема	0,6 м	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
Высота порога	0,026 м	0,014 м и менее	Более 0,025 м	-
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	1,92 м	1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м	О, С, Г, У
- зона у раковины (ширина)	1,07 м	0,8 м и более	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	О, С, Г, У
- высота раковины	0,84 м	0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	О, С, Г, У
- опорный поручень	нет	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- зеркало с наклоном	нет	Наличие	Допустимо отсутствие	-
Габариты санузла/кабины (длина)	1,69 м	1,8 и более	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У

Категория нарушения (штрафы)	есть	Наличие	ГОСТ	Наличие	ГОСТ	Наличие	Стационарный у стены	О, С, Г, У
Опорные поручни	нет	Установка опорного поручня	ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.1 - Г.5	Наличие	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	Допустимо отсутствие пересадки	-	О, С, Г, У
- крючки для костылей	нет	Установка крючков для костылей	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3	Наличие	Допустимо отсутствие	-	-	-
- крючки для одежды	нет	Установка крючков для одежды	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3	Наличие	Допустимо отсутствие	-	-	-
- кнопка вызова персонала	нет	Установка кнопки вызова персонала	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.6	Наличие	Допустимо отсутствие	-	-	-
Дверная ручка	соответствует	Замена дверной ручки	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2 приложение Г	С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	-	-	О, С, Г, У

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г - инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

Использованные технические средства: фотоаппарат Nikon B500, уклономер, измерительная рулетка - 5м, лазерный дальномер SNDWAY, динамометр, штангенциркуль.

