

<b>СОГЛАСОВАНО</b>	<b>УТВЕРЖДАЮ</b>
Председатель Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47»
 И.В. Запашикова «03» октября 2024 года	 И.А. Еловенко «03» октября 2024 года

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47»				
Фактический адрес	188352, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Ивановка д. 9 а				
Юридический адрес	188352, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Ивановка д. 9 а				
Телефон	88137159 371				
E-mail	mbdou 47@gtn.lokos.net				
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального округа Ленинградской области				
Форма собственности объекта	Оперативное управление				
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа, (1065,0 кв. м)				
Прилегающая территория	8198,0 кв. м				
Количество и назначение входов	3 входа для посещения 3 выхода для эвакуации 1 хозяйственный вход				
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	70 чел. /день				
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть				
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет				
Возможность дистанционного обслуживания	есть				
<b>Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания</b>					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	<b>К</b> (на кресле-коляске)	<b>О</b> (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	<b>С</b> (с нарушением зрения)	<b>Г</b> (с нарушением слуха)	<b>У</b> (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	ДУ	А	ВНД	А	А
Входная группа	ДУ	А	ДУ	А	А
Пути движения	ДУ	А	ДУ	А	А

Зона оказания услуг	<b>Б</b>	<b>А</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>А</b>
Санитарно-бытовые помещения	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>А</b>	<b>А</b>

\* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

### 1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	<b>К</b>	<b>О</b>	<b>С</b>	<b>Г</b>	<b>У</b>
Доступность объекта	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

### Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1.1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
1.2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
1.3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
1.4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
1.5	Иные (указать)	-	-

## 2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптировано/ Не адаптировано/ Частично адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптировано	<b>ДЧ-И</b> (О, Г, У) <b>ДУ</b> (К) <b>ВНД</b> (С)
Вход (входы) в здание	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И</b> (О, Г, У) <b>ДУ</b> (К, С)
Путь (пути) движения внутри здания	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И</b> (О, Г, У) <b>ДУ</b> (К, С)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Адаптировано	<b>ДЧ-И</b> (К, О, У) <b>ДУ</b> (С, Г)
Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано	<b>ДЧ-И</b> (Г, У) <b>ВНД</b> (К, О, С)
Система информации и связи (на всех зонах)	Частично адаптировано	<b>ДП-В</b> (К, О, У) <b>ДУ</b> (С, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И</b> (Г, У) <b>ДУ</b> (К, О) <b>ВНД</b> (С)

\*\* Указывается:

**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
**ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

## 3. Основные показатели доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие (есть/нет)	Оценка состояния и имеющихся недостатков Примечание ***
3.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствует
3.2	Сменная кресло-коляска	Есть	Соответствует
3.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствуют
3.4	Поручни	Есть	Частично соответствуют
3.5	Пандусы	Есть	Частично соответствует
3.6	Подъемные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
3.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
3.8	Доступные входные группы	Есть	Частично соответствуют
	Доступные санитарно-гигиенические	Есть	Не

3.9	помещения		соответствуют
3.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть	Частично соответствуют
3.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствуют
3.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Отсутствует
3.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Отсутствует
3.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Отсутствует
3.15	Индукционная петля	Нет	Отсутствует

\*\*\*Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, не соответствует, частично соответствует

#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта****
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить информационные тактильные таблички со шрифтом Брайля с информацией об учреждении и кнопкой вызова персонала, на территории объекта разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание в рамках текущего ремонта.
Вход (входы) в здание	Установить тактильную табличку со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, произвести маркировку ступеней лестничных маршей, порога и пандуса в соответствии с СП 59.13330.2020, тактильную информационную табличку с информацией об учреждении, для людей с нарушением зрения, расположить в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 в рамках текущего ремонта.
Путь (пути) движения внутри здания	Разместить тактильные схемы 1го и 2го этажа, для людей с нарушением зрения, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и нумерацией этажей в

	рамках текущего ремонта.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Установить тактильные информационные таблички со шрифтом Брайля с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 и ГОСТ Р 52131-2019, установить аудиовизуальные информационно-справочные системы и информационные табло. Размещение специализированных знаков в зоне оказания услуг в рамках текущего ремонта.
Санитарно-гигиенические помещения	Приведение помещения в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 п.6.3, ГОСТ Р 51261-2017 в рамках текущего ремонта.
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка текстовых табло для дублирования информации для МГН с нарушением зрения и слуха в рамках текущего ремонта.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальных табло на пути следования к объекту.
Все зоны и участки объекта в целом	Организация и проведение мероприятий по доступности учреждения для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.

\*\*\*\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания.

**5. Управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации**

№	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
5.1	Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.	2024 – 2025 г.
5.2	Оборудование санитарно-гигиенического помещения оборудованием и приспособлениями для маломобильных групп населения.	2024-2026 г.
5.3	Закупка и установка информационных табло, речевых информаторов, тактильных табличек со шрифтом Брайля.	2024-2025 г.
5.4	Маркировка лестничных маршей, порогов, пандуса.	2024-2025 г.

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

#### 9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы СНИП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в минимально необходимом объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- **На прилегающей территории** к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», частично доступно для МГН категории «К», предусмотрена полная доступность для МГН категории «О», «Г», «У», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- **На общедоступных входных группах** – предусмотрена доступность для МГН категории «У», «Г», частично доступно для МГН категории «К», «О», «С».
- **Путь следования внутри объекта** – предусмотрена доступность для МГН категории «О», «Г», «У», частично доступно для МГН категории «К», «С».
- **Зона целевого посещения объекта** (оказания услуги) - предусмотрена полная доступность для МГН категории «О», «У», частичная доступность для МГН категории «К», «С», «Г».
- **Санитарно-гигиенические помещения** (туалет) – предусмотрена частичная доступность для МГН категории «Г», «У», не доступно для МГН категории «К», «О», «С».

–Эвакуационные выходы – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

**Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением зрения («С»), с нарушением слуха («Г»), для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»).**

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 09.08.2024 года

Дата составления паспорта 20.09.2024 года

¥

### Условные обозначения

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды передвигающиеся на креслах колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - с задержкой умственного развития;
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «09» августа 2024 г.  
доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №47»
Фактический адрес	188552, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Ивановка д. 9 а
Телефон	88137159 371
Эл. почта	mbdou 47@gtn.lokos.net
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального округа
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	70 чел./день
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа, (1065,0 кв. м)
Наличие прилегающего земельного участка	8198,0 кв. м
Количество и назначение входов	3 входа для посещения, 3 эвакуационных выхода, 1 хозяйственный вход
Год постройки	1973 г.
Год последней реконструкции	-
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет
Возможность дистанционного обслуживания	есть

**1. Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 518, 533, 537
Время движения (пешком)	3 мин.	Информация на пути следования к объекту	акустическая - нет тактильная - нет визуальная - нет
<b>Названные переходы на пути следования к объекту от остановки</b>			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет

Внеулицные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеулицные переходы с пандусом	нет
Лестницы на пути движения	нет	Внеулицные переходы с пандусом	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть
		Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

## 2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов (К, О, С, Г, У)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	1,05 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, Г, У
- информация об объекте	нет	Размещение информационных табличек	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.6, п. 4.3.7	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- кнопка вызова персонала	нет	Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2	Наличие	Допустимо отсутствие	-
<b>Авгостоянка посетителей (при наличии)</b>	нет					-
Расстояние до входа в здание	-			50 м и менее	Не более 250 м	-
Количество машино-мест для инвалидов	-	Организация парковочного места	СП 59.13330.2020 п. 5.2	5% и более	Допустимо отсутствие	-
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	-

1. Общиты машинно-места для инвалидов (глубина)	1,34 м	Организация путей движения для МПН	СП 59.13330.2020 п. 5.1	5,0 м и более	-
- ширина тротуара (пути движения)	1,34 м	Организация путей движения для МПН	СП 59.13330.2020 п. 5.1	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м
- указатели направления движения	нет			Наличие	Допустимо отсутствие
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Наличие	Допустимо отсутствие
- места отдыха	есть			Наличие	
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории)</b>					
- высота подъема справочно	-				
- поручни высота	-				
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м					Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие
<b>Пандус на рельефе</b>					
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-			0,8 м и менее	не учитывается
- уклон	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%
Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.					
<b>Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м</b>	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м	
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м	
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>					
<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
Высота площадки (справочно)	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.				
	- При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.				
	- При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.				
	- Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.				
Высота площадки	0,65 м			Наличие	Отсутствие
					О, С, Г, У

Габариты площадки (ширина) с пандусом	3,0 м				1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	-
Габариты площадки (глубина) с пандусом	1,2 м				1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	-
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,45 м				Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, Г, У
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,5 м				Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, Г, У
Ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет				Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	-
Навес	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	О, Г, У
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть	Изменение расположения табличек	ГОСТ Р 51671-2020 п.п. 6.2.1.4, 6.2.1.5		Наличие	-	О, Г, С, Г, У
Кнопка вызова персонала с тактильной табличкой	есть	Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2 Приложение Г		Наличие	Допустимо отсутствие	О, Г, У
<b>Лестница наружная</b>							
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет	Установка тактильной полосы	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.3 п. 6.5 п.п. 6.5.12		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	Г, У
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.8		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	Г, У
Поручни с двух сторон	нет	Установка поручней	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2.7		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	Г, У
- на высоте	-				0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	-
- завершения поручней за пределами марша	-	Установка горизонтальных	ГОСТ Р 51261-2017		Наличие	Допустимо отсутствие	-

завершенный	п. 5.2 п.п 5.2.6.1 п.п 5.2.7.2	Наличие		
- не травмирующие окончания	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п 5.2.6.3 п.п 5.2.7.5	Наличие		-
<b>Пандус наружный</b>				
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	1,4%	8 % и менее	не более 16,5% (9°)	К, О
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,96 м	0,9 м и более	не менее 0,85 м	К, О
Высота подьема одного марша (максимальная)	0,65 м	0,8 м и менее	не ограничена	К, О
Высота подьема одного марша (промежточная)	0,23 м	0,8 м и менее	не ограничена	К, О
Длина подьема марша на въезде на пандус	1,4 м	на высоту подьема 1,0 м длина подьема 12,0 м		К, О
Длина подьема марша после разворотной площадки	3,3 м			К, О
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)				
-промежточная прямая, длина	1,0 м	1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К, О
-промежточная прямая, ширина	1,0 м	0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К, О
Поручни с двух сторон:	есть	Наличие	Отсутствие,	К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,74 м	0,7-0,9 м	несоответствие	К, О
- на высоте (верхний поручень)	0,98 м	0,8-1,0 м		К, О
- горизонтальные завершения поручней	нет	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	есть	Наличие		К, О
- маркировка поручней	нет	Наличие		-
Нескользящее покрытие (при намокании)	есть	Наличие		К, О
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	-
<b>Звуковой маяк у в хода</b>	нет	Наличие	Допустимо отсутствие	-

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Тамбур

Двери распашные	есть	Регулировка доводчика	Наличие	-	О, С, Г, У
Двери автоматические	-		Наличие	-	-
- ширина дверного проема в свету	0,8 м		0,85 м и более	Не менее 0,8 м	О, С, Г, У
Усиление открывания двери	68 Нм	Регулировка доводчика	50 Ньютон-метров (Нм)	Не должно превышать 50 Ньютон-метров (Нм)	Г, У
Скорость закрывания двери	2 сек.	Регулировка доводчика	11 сек.	Менее 11 сек	Г, У
Дверная ручка	соответствует		С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	О, С, Г, У
- высота порога наружного/ внутреннего	0,04 м	Маркировка порога	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.2	более 0,025 м	О, С, Г, У
Глубина	1,2 м		1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	О, С, Г, У
Ширина	2,3 м		2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	О, С, Г, У
Аронный металлодетектор	нет		Наличие	-	-
-предупреждающая маркировка: «Запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной деятельности»	-		Обязательное наличие.	Обязательное наличие.	-
Пандус переносной	нет		-	Наличие	-
Польемник для инвалидов	нет		Наличие	-	-
- стационарный	-		-	-	-
- мобильный	-		-	Наличие	-
<b>Лестница на уровень 1-го этажа (межэтажная, эвакуационная)</b>					
Ширина лестничного марша	-		1,2 м и более	1,2 м и менее	-
Маркировка ступеней	-		Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	-
Поручни с двух сторон:	-		Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	-
- на высоте (верхний)	-		0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	-

- на высоте (нижний)	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- горизонтальные завершения поручня	-			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	-			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
-- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	-			Наличие	-	-
- указатели номера этажа (пиктограммы)	-			Наличие	-	-
- указатели путей движения (пиктограммы)	-			1,2 м и более	1,2 м	-
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	-			1,2 м и более	1,2 м	-
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	-					-
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,32 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, С, Г, У
Разворотные площадки, глубина	-			1,2 м и более	Менее 1,2 м	-
Разворотные площадки, ширина	-			1,2 м и менее	Менее 1,2 м	-
Указатели направления движения	есть			Наличие		-
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	есть			Наличие		-
Речевые информаторы и маяки	нет	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.5	Размещение речевых информаторов и маяков	Наличие	Допустимо отсутствие	-
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.3	Размещение экранов и текстовых табло	Наличие		-
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.3	Размещение аудиовизуальных информационно-справочных систем	Наличие		-
Тактильная схема	нет	ГОСТ Р 59602-2021 п. 6.4	Размещение тактильной схемы	Наличие	Наличие	-
<b>Место отдыха и ожидания:</b> - места для сидения на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У

- зона для коляски на каждом этаже	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
<b>Навесное оборудование, выступ в зону движения</b>	нет				Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	К, О, С, Г, У
<b>Лестница на уровень 2-го этажа (межэтажная)</b>							
Ширина лестничного марша	1,16 м				1,2 м и более	1,2 м и менее	О, С, Г, У
Маркировка ступеней	есть				Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
Поручни с двух сторон:	с одной стороны				Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
- на высоте (верхний)	1,12 м				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- на высоте (нижний)	0,67 м				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- горизонтальные завершения поручня	нет	Установка горизонтальных завершений	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п 5.2.6.1 п.п 5.2.7.2		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	есть				Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет				Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Размещение пиктограмм	ГОСТ Р 51671-2020 п.п 6.2.1.7		Наличие	-	-
- указатели путей движения (пиктограммы)	нет	Размещение указателей путей движения	ГОСТ Р 51671-2020 п.п 6.2.1.7		Наличие	-	-
Разворотная площадка (межэтажная), глубина	1,2 м				1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У
Разворотная площадка (межэтажная), ширина	2,3 м				1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У
<b>Лифт пассажирский</b>							
Кабина:	-						-
- длина	-				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	-
- ширина	-				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	-
- ширина дверного проема	-				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
- поручни	-				Наличие	Допустимо отсутствие	-
Световая информация	-				Наличие		-
Звуковая информация	-				Наличие		-

Знак доступности	-				Наличие		-
Указатели номера этажа напротив лифта	-				Наличие		-
<b>Обслуживание в кабинете (группе)</b>							
Ширина проема двери в свету	0,8 м				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет				0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	-
- размещение на высоте	-				1,2-1,4 м	Не учитывается	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть				На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- размещение на высоте	1,7 м				1,8 м и менее	Не учитывается	К, О, Г, У
- высота прописных букв	0,02 м				0,016 м и более	Не учитывается	К, О, Г, У
Зона для кресла-коляски	есть				не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К, О
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть				Наличие	-	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	соответствует				С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
<b>Зал музыкально - спортивный (с местами не более 50 мест)</b>							
Ширина проема двери в свету	0,73				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	О, С, Г, У
Высота порога	нет				0,014 м и менее	Более 0,025 м	О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	-
- размещение на высоте	-				1,2-1,4 м	Не учитывается	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть				На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	О, Г, У
- размещение на высоте	1,7 м				1,8 м и менее	Не учитывается	О, Г, У
- высота прописных букв	0,025 м				0,016 м и более	Не учитывается	О, Г, У
Доля мест для колясочников от общего числа мест	нет				2% и более	Не менее одного места	-
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	-				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	-
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет				2 % и более	Не учитывается	-
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
Дверная ручка	соответствует				С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	О, С, Г, У
Наличие индукционной петли	нет				Наличие	Допустимо отсутствие	-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Есть	Наименование	Нормативный документ	Наличие	Примечание
Знак доступности помещения	нет	Установка знака	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.7	Наличие	-
Тактильная маркировка	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	Наличие	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие
- размещение на высоте	1,7 м			1,8 м и менее	Не учитывается
- высота прописных букв	0,025 м			0,016 м и более	Не учитывается
Габариты	4,1 м х 2,03 м			Не менее 12 кв. м	Допустимо менее 12 кв. м
Ширина проема двери в свету	0,77 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м
Высота порога	нет			0,014 м и менее	Более 0,025 м
Дверная ручка	соответствует			С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	К, О, С, Г, У
<b>4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>					
Санузел для инвалидов (в составе санузла для посетителей)	есть	Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие с требованиями	СП 59.13330.2020 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2017		
Знак доступности кабины	нет	Установка знака	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.7	Наличие	Отсутствует
Тактильная маркировка	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	Наличие	Отсутствует
Ширина дверного проема	0,58 м			0,8 м и более	О, С, Г, У
Высота порога	нет			0,014 м и менее	О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (длина)	1,9 м			1,8 и более	О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,3 м			1,65 м и более	О, С, Г, У
Опорные поручни	нет			Наличие	Стационарный у стены
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаза	есть			Наличие	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки
зона для кресла-коляски рядом с унитазом	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м



(ширина)	1,4 м			1,2 м и более 0,8 м и более	0, С, Г, У О, С, Г, У
зона у раковины (глубина)	0,7 м				Не менее 0,8 м = 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)
высота раковины	0,59 м	Изменить расположение раковины	ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.9	0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м
опорный поручень у раковины	нет	Установка опорного поручня	ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.9	Наличие	Допустимо отсутствие
- крючки для костылей	нет	Установка крючков для костылей	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3	Наличие	Допустимо отсутствие
- крючки для одежды	нет	Установка крючков для одежды	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3	Наличие	Допустимо отсутствие
- кнопка вызова персонала	нет	Установка кнопки вызова персонала Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.6 ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2 приложение Г	Наличие	Допустимо отсутствие
- зеркало с изменением наклона	нет	Установка зеркала с изменением наклона		Наличие	Допустимо отсутствие
Дверная ручка	соответствует			С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	О, С, Г, У

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г -инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

**Использовавшиеся технические средства:** фотоаппарат Nikon B500, уклономер, измерительная рулетка – 5м, лазерный дальномер SNDWAY, динамометр, штангенциркуль.

## ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта – на калитке-входе на территорию установить информационные тактильные таблички со шрифтом Брайля с информацией об учреждении и кнопкой вызова персонала, на территории объекта разместить информационные таблички с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание.
- на входной группе - установить тактильную табличку со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, произвести маркировку ступеней лестничных маршей, порога и пандуса в соответствии с СП 59.13330.2020, тактильную информационную табличку с информацией об учреждении, для людей с нарушением зрения, расположить в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019.
- на путях передвижения на объекте – разместить тактильные схемы 1го и 2го этажа, для людей с нарушением зрения, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и нумерацией этажей.
- в зоне оказания услуг – установить тактильные информационные таблички со шрифтом Брайля с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 и ГОСТ Р 52131-2019.
- в санитарных помещениях – установить дополнительное оборудование для МГН в соответствии с СП 59.13330.2020 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2017 приложение Г, расширить дверной проем.

### Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии:

И.А. Еловенко

Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»

Члены комиссии:

О.С. Оленева

Заместитель по АХЧ МБДОУ «Детский сад №47»

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Е.В. Кольбин

НКО  
ода

АЮ