



<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Председатель Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»</p> <p> И.В. Запашикова «31» мая 2024 года</p>	<p style="text-align: right;">УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 комбинированного вида»</p> <p> В.В. Дычко «04» июня 2024 года</p>
--	---

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 комбинированного вида»				
Фактический адрес	Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, ул. Льва Толстого, д.8				
Юридический адрес	Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, ул. Льва Толстого, д.8				
Телефон	(813 71)49-903				
E-mail	mbdou50@gtn.lokos.net				
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
Форма собственности объекта	Оперативное управление				
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа (3384,5 кв.м)				
Прилегающая территория	7000,0 кв.м.				
Количество и назначение входов	5 входов для посещения 7 выходов для эвакуации 1 хозяйственный вход				
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)					224 чел./день- детей 55 чел./день- персонал
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья					есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому					нет
Возможность дистанционного обслуживания					есть
Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	ДУ	ДУ	ВНД	А	А
Входная группа	ВНД	ДУ	ДУ	А	А
Пути движения	ДУ	А	ДУ	А	А
Зона оказания услуг	Б	Б	ДУ	ДУ	А
Санитарно-бытовые	ДУ	ДУ	ДУ	А	А

помещения					
-----------	--	--	--	--	--

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	доступно	доступно	не доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1.1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
1.2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
1.3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
1.4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
1.5	Иные (указать)	-	-

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптировано/ Не адаптировано/ Частично адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К) ВНД (С)
Вход (входы) в здание	Частично адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Путь (пути) движения внутри здания	Частично адаптировано	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Адаптировано	ДП-В (О, Г, У) ДЧ-И (К) ДУ (С)
Санитарно-гигиенические помещения	Частично адаптировано	ДП-В (Г, У) ДЧ-И (О) ДУ (К, С)
Система информации и связи (на всех зонах)	Частично адаптировано	ДП-В (К, О, У) ДУ (С, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)

** Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

3. Основные показатели доступности объекта для и инвалидов и других маломобильных групп населения

	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие (есть/нет)	Оценка состояния и имеющихся недостатков Примечание ***
3.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Есть	Частично соответствует
3.2	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствуют
3.3	Поручни	Есть	Соответствуют
3.4	Пандусы	Нет	Отсутствуют
3.5	Подъемные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
3.6	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
3.7	Доступные входные группы	Есть	Частично соответствуют
3.8	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть	Частично соответствуют

3.9	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть	Соответствуют
3.10	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Есть	Соответствуют
3.11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Отсутствует
3.12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть	Частично соответствует
3.13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Есть	Соответствует
3.14	Индукционная петля	Нет	Отсутствует

***Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, не соответствует, частично соответствует

4. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта****
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Произвести маркировку парковочного места. Установить тактильно-информационную табличку со шрифтом Брайля со шрифтом Брайля о вызове персонала на калитке-входе на территорию, установить указатель с информационным знаком «Инвалид» с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в учреждение в рамках текущего ремонта.
Вход (входы) в здание	Установить тактильную плитку перед лестницей, ведущей ко входу в здание, установить пандус, заменить дверную ручку в рамках текущего ремонта.
Путь (пути) движения внутри здания	Маркировка порогов, маркировка ступеней лестницы, размещение пиктограмм с направлением путей к эвакуационным выходам, нумерация этажей в рамках текущего ремонта.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Размещение специализированных тактильных знаков со шрифтом Брайля в зоне оказания услуг в рамках текущего ремонта. Размещение аудиовизуальных информационно-справочных систем.
Санитарно-гигиенические помещения	Установить дополнительное оборудование для МГН в рамках текущего ремонта.
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка звуковых табло для

	дублирования информации для МГН с нарушением зрения в рамках текущего ремонта.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальных табло на пути следования к объекту.
Все зоны и участки объекта в целом	Организация и проведение мероприятий по доступности учреждения для людей с нарушением зрения и нарушения слуха в рамках текущего ремонта.

**** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

5. Управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
5.1	Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.	2024 – 2025 г.
5.2	Оборудование санитарно-гигиенического помещения дополнительными опорными поручнями и приспособлениями для МГН	2024-2025 г.
5.3	Закупка и установка информационных табло, речевых информаторов.	2024-2026 г.
5.4	Установка пандуса.	2024-2026 г.

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы СНиП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в минимально необходимом объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», «К», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «У», «Г», «О». частично доступно для МГН категории «К», «С».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена доступность для МГН категории «К», «Г», «У». частичная доступность для МГН категории «О», «С».
- Эвакуационные выходы – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением слуха («Г»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением зрения («С»), для людей передвигающихся на кресло-колясках («К»).

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 08.04.2024 года

Дата составления паспорта 21.05.2024 года

Условные обозначения

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды передвигающиеся на креслах колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - с задержкой умственного развития;
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «08» апреля 2024 г.
 доступности для инвалидов общественного здания
 Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 комбинированного вида»	
Фактический адрес	Ленинградская область, Гагчинский район, пгт. Вырица, ул. Льва Толстого, д.8	
Телефон	(813 71)49-903.	
Эл. почта	mbdou50@gtn.lokos.net	
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гагчинского муниципального района	
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование	
Форма собственности объекта	Оперативное управление	
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	224 чел. /день	
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа, (3384,5 кв. м)	
Наличие прилегающего земельного участка	7000,0 кв. м	
Количество и назначение входов	5 входов для посещения, 7 эвакуационных выходов, 1 хозяйственный выход	
Год постройки	1984	
Год последней реконструкции	-	
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Есть	
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Нет	
Возможность дистанционного обслуживания	Есть	

1. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 534, 534 а
Время движения (пешком)	3 мин.	Информация на пути следования к объекту	акустическая - нет тактильная - нет визуальная - нет
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемые переходы со звуковой	нет

Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Лестницы на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть
	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации и по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	0,9 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, Г, У
- информация об объекте	есть	Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2	Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У

Расстояние до входа в здание	25 м	Организация парковочного места	СП 59.13330.2020 п. 5.2	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест инвалидов	1			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5,0 м			5,0 м и более		К, О
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	4,0 м	Организация путей движения для МГН	СП 59.13330.2020 п. 5.1	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, Г, У
- указатели направления движения	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- места отдыха	нет			Наличие		-
Открытая лестница (лестница на рельефе территории)						
- высота подъема справочно	-				Допустимо отсутствие	-
- поручни высота	-			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	-
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м						
- тактильная полоса перед маршем (вверх и вниз)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	-
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-			0,8 м и менее	не учитывается	-
- уклон	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-
Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.						
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-

на высоте (нижний поручень)	-	0,7 – 0,9 м	-
на высоте (верхний поручень)	-	0,8 – 1,0 м	-

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка

Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.

- При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.
- При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.
- Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.

Высота площадки	Габариты площадки (ширина с пандусом)	Габариты площадки (глубина с пандусом)	Габариты площадки (ширина) без пандуса	Габариты площадки (глубина) без пандуса	Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Навес	Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2	Наличие	Отсутствие	О, С, Г, У
-	-	-	2,2 м	1,8 м	есть	есть	есть	есть	есть	Наличие	Не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м 1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	О, С, Г, У
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	Наличие	Не менее ширины входной двери	О, С, Г, У
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	Наличие	Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	О, С, Г, У
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	Наличие	-	К, О, С, Г, У

Лестница наружная

Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	Маркировка ступеней	нет	есть	Установка тактильной полосы	Маркировка ступеней	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.3 п. 6.5	СП 59.13330.2020	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, Г, У
нет	нет	нет	есть	Установка тактильной полосы	Маркировка ступеней	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.3 п. 6.5	СП 59.13330.2020	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, Г, У
нет	нет	нет	есть	Установка тактильной полосы	Маркировка ступеней	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.3 п. 6.5	СП 59.13330.2020	Имеется на проступи крайних ступеней,	Допустимо отсутствие, несоответствие	-

Поручни с двух сторон	есть		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С, Г, У
- на высоте	0,9 м		0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С, Г, У
- завершения поручней за пределами марша	есть		Наличие	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
- не травмирующие окончания	есть		Наличие		О, С, Г, У
Пандус наружный					
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-	Установка пандуса СП 59.13330.2020 п. 6.2 ГОСТ Р 51261-2017	8 % и менее	не более 16,5% (9°)	-
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-		0,9 м и более	не менее 0,85 м	-
Высота подъема одного марша (максимальная)	-		0,8 м и менее	не ограничена	-
Длина подъема одного марша	-		на высоту подъема 1,0 м длина подъема 12,0 м		-
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	-				-
-при въезде на пандус, длина	-		1,2 м и более	не менее 1,0 м	-
-при въезде на пандус, ширина	-		1,2 м и более	менее 1,0 м	-
-промежуточная прямая, длина	-		1,2 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная прямая, ширина	-		0,9 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-		1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	-
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-		1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	-
Поручни с двух сторон:	-		Наличие	Отсутствие,	-

на высоте (нижний поручень)			0,8-1,0 м	Допустимо отсутствие	
- на высоте (верхний поручень)	-		Наличие		-
- горизонтальные завершения поручней	-		Наличие		-
- не травмирующие окончания	-		Наличие		-
Нескользящее покрытие (при намокании)	-		Наличие		-
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет		Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	-
Звуковой маяк у в хода	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	-

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Тамбур

Двери распашные	-		Наличие	-	
Двери автоматические	-		Наличие	-	
- ширина дверного проема в свету	0,85 м		0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О, С, Г, У
Усиление открывания двери	32 Нм		50 Ньютон-метров (Нм)	Не должно превышать 50 Ньютон-метров (Нм)	К, О, С, Г, У
Скорость закрывания двери	9 сек.	Регулировка доводчика	11 сек.	Менее 11 сек	К, О, С, Г, У
Дверные ручки	не соответствует	Замена дверной ручки	С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, С, Г, У
- высота порога наружного/внутреннего	0,016 м		0,014 м и менее	более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Глубина	1,8 м		1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К, О, С, Г, У
Ширина	1,5 м		2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К, О, С, Г, У
Арочный металлодетектор	нет		Наличие	-	-
-предупреждающая маркировка: «Запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной	-		Обязательное наличие.	Обязательное наличие.	-

допускается		нет		Наличие	
Подъемник для инвалидов					
- стационарный	-	-	Наличие	-	-
- мобильный	-	-	-	Наличие	-
Лестница на уровень 1-го этажа (межэтажная)					
Ширина лестничного марша	-	-	1,2 м и более	1,2 м и менее	-
Маркировка ступеней	-	-	Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	-
Поручни с двух сторон:	-	-	Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	-
- на высоте (верхний)	-	-	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний)	-	-	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- горизонтальные завершения поручня	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
(пиктограммы)	-	-	Наличие	-	-
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	-	-	1,2 м и более	1,2 м	-
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	-	-	1,2 м и более	1,2 м	-
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,4 м	-	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, С, Г, У
Разворотные площадки, глубина	нет	-	1,2 м и более	Менее 1,2м	-
Разворотные площадки, ширина	нет	-	1,2 м и менее	Менее 1,2м	-
Указатели направления движения, входа, выхода	есть	-	Наличие	-	К, О, Г, У
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	есть	-	Наличие	-	К, О, Г, У
Речевые информаторы и маяки	нет	-	Наличие	Допустимо отсутствие	-

		речевых информаторов и маяков		Г 51671-2020 п. 6.5			
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	есть		Наличие				Г
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	есть		Наличие				С
Тактильная схема	есть		Наличие		Наличие		К, О, С, Г, У
Место отдыха и ожидания:							
- места для сидения на каждом этаже	нет		Наличие		Допустимо отсутствие		-
- зона для коляски на каждом этаже	нет		Наличие		Допустимо отсутствие		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет		Необходимо отсутствие		Допустимо наличие		К, О, С, Г, У
Лестница на уровень 2-го этажа (межэтажная)							
Ширина лестничного марша	1,35 м		1,2 м и более		1,2 м и менее		О, С, Г, У
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней	Наличие на проступи	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.8	Отсутствие, несоответствие		
Поручни с двух сторон:	с одной		Наличие как минимум с одной стороны		Допустимо отсутствие		О, С, Г, У
- на высоте (верхний)	1,35 м		0,8 – 1,1 м		Допустимо отсутствие, несоответствие		О, С, Г, У
- на высоте (нижний)	0,75 м		0,8 – 1,1 м		Допустимо отсутствие, несоответствие		О, С, Г, У
- горизонтальные завершения поручня	нет		Наличие		Допустимо отсутствие, несоответствие		-
- не травмирующие окончания	есть		Наличие		Допустимо отсутствие, несоответствие		О, С, Г, У
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет		Наличие		Допустимо отсутствие, несоответствие		-
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Размещение пиктограмм	Наличие	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.1 п.п 6.1.1	-		-
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	1,6 м		1,2 м и более		1,2 м		О, С, Г, У
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	2,9 м		1,2 м и более		1,2 м		О, С, Г, У

Лифт пассажирский

Кабинка:

- длина	-								
- ширина	-								
- ширина дверного проема	-					1,25 м и более		Не менее 1,25 м	-
- поручни	-					1,1 м и более		Не менее 1,0 м	-
	-					0,8 м и более		Не менее 0,75 м	-
Световая информация	-					Наличие		Допустимо отсутствие	-
Звуковая информация	-					Наличие			-
Знак доступности	-					Наличие			-
Указатели номера этажа напротив лифта	-					Наличие			-
	-					Наличие			-

Обслуживание в кабине (группе)

Ширина проема двери в свету	0,85 м					0,8 м и более		Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет					0,014 м и менее		Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет					На стене рядом с дверью		На двери или отсутствует	-
- размещение на высоте	-					1,2-1,4 м		Не учитывается	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть					На стене рядом с дверью		Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- размещение на высоте	1,7 м					1,8 м и менее		Не учитывается	К, О, Г, У
- высота прописных букв	0,02 м					0,016 м и более		Не учитывается	К, О, Г, У
Зона для кресла-коляски	есть					не менее 1,2 x 0,9 м		не менее 1,1 x 0,8 м	К, О, Г, У
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть					Наличие		-	К, О
Дверная ручка	соответствует					С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м		-	К, О, С, Г, У
								-	К, О, С, Г, У

Зал музыкальный-актовый (с местами не более 50 мест)

Ширина проема двери в свету	1,3 м					0,8 м и более		Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет					0,014 м и менее		Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	нет					На стене рядом с дверью		На двери или отсутствует	-
- размещение на высоте	-					1,2-1,4 м		Не учитывается	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть					На стене рядом с дверью		Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- размещение на высоте	1,7 м					1,8 м и менее		Не учитывается	К, О, Г, У
- высота прописных букв	0,02 м								

Доля мест для инвалидов от общего числа мест		2% и более		1,2% и более		К, О	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м и более	1,2 м и более	Не менее 0,9 м				К, О
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет	2% и более	Не учитывается				-
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть	Наличие	Допустимо отсутствие				К, О, С, Г, У
Дверная ручка	соответствует	С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-				К, О, С, Г, У
Наличие индукционной петли	нет	Наличие	Допустимо отсутствие				-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть	Наличие	Допустимо отсутствие				К, О, С, Г, У
Зал спортивный							
Ширина проема двери в свету	0,9 м	0,8 м и более	Не менее 0,75 м				К, О, С, Г, У
Высота порога	0,05 м	0,014 м и менее	Более 0,025 м				О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	нет	Установка тактильной таблички	На стене рядом с дверью	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9			-
- размещение на высоте	-		1,2-1,4 м				-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие				К, О, Г, У
- размещение на высоте	1,7 м	1,8 м и менее	Не учитывается				К, О, Г, У
- высота прописных букв	0,02 м	0,016 м и более	Не учитывается				К, О, Г, У
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2% и более	2% и более	Не менее одного места				К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,05 м	1,2 м и более	Не менее 0,9 м				К, О
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет	2% и более	Не учитывается				-
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть	Наличие	Допустимо отсутствие				К, О, С, Г, У
Наличие индукционной петли		Наличие	Допустимо отсутствие				-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации		Наличие	Допустимо отсутствие				К, О, С, Г, У
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	есть	Имеется	Не требуется	Кабинет директора			К, О, С

		Размещение информационного знака	Р 52131-2019 п. 4.3.7		Наличие	-	
Тактильная маркировка	нет				Наличие	-	Г, У
4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
Санузел для посетителей	есть				Наличие		
Санузел для инвалидов (отдельная кабина)	есть	Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие с требованиями	СП 59.13330.2020 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2017				К, О, С, Г, У
Знак доступности кабины	есть				Наличие	Отсутствует	К, О, С, Г, У
Тактильная маркировка	есть				Наличие	Отсутствует	К, О, С, Г, У
Ширина дверного проема	0,7 м				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (длина)	1,8 м				1,8 и более	1,6 м	К, О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,5 м				1,65 м и более	1,5 м	К, О, С, Г, У
Опорные поручни	есть				Наличие	Стационарный у стены	О, С, Г, У
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет	Установка опорного поручня	ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.1 - Г.5		Наличие	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	-
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	1,0 м				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
зона у раковины (глубина)	0,48 м				1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м	К, О, С, Г, У
зона у раковины (ширина)	0,58 м				0,8 м и более	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К, О, С, Г, У
высота раковины	0,8 м				0,8 - 0,9 м	не более 0,9 м	К, О, С, Г, У
опорный поручень у раковины	нет	Установка опорного поручня	ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.9		Наличие	Допустимо отсутствие	К, Г, У
- крючки для костылей	нет	Установка крючков для костылей	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3		Наличие	Допустимо отсутствие	К, Г, У
- крючки для одежды	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- кнопка вызова персонала	нет	Установка кнопки вызова	СП 59.13330.2020		Наличие	Допустимо отсутствие	-

К, О, С, Г, У	Допустимо отступать	Наименование	С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	нет	соответствует

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г -инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

Использованные технические средства: фотоаппарат Nikon B500, уклономер, измерительная рулетка – 5м, лазерный дальномер SNDWAY, динамометр, штангенциркуль.

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории прилегающей к объекту – произвести маркировку парковочного места в соответствии с СП 59.13330.2020 п.5.2 п.п.5.2.4.
- на территории объекта – на калитке –входе на территорию под кнопку вызова, установить тактильную табличку со шрифтом Брайля с информацией о вызове персонала. Установить указатель с информационным знаком «Инвалид» с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание.
- на входной группе для людей с нарушением зрения– установить тактильную плитку перед лестницей ведущей ко входу в здание, установить пандус в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 приложение Б. Заменить дверную ручку в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.4 п.п. 6.4.3
- на путях передвижения на объекте – произвести маркировку порогов и ступеней, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и этажности на лестничных маршах.
- в зоне оказания услуг – установить тактильные таблички с информацией перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 52131-2019.
- в санитарных помещениях – установить дополнительное оборудование для МГН в соответствии с СП 59.13330.2020 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2017 приложение Г.

Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии: Дычко В.В.
 Заведующий МБДОУ «Детский сад №50 комбинированного вида»
Члены комиссии: Бубнова Л.В.
 Контрактный управляющий МБДОУ «Детский сад №50 комбинированного вида» Колыбин С.В.

П
ОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И ПЕЧАТАНО

Директор(ов)

Зав. НАПТОУ

Дьчкы В В

