

Председатель комиссии

Заведующий МБДОУ «Детский

сад №50 комбинированного вида»

Дычко В.В. Детский сад № 50



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50 комбинированного вида».

1.2. Адрес объекта: 188382, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пгт. Вырица, ул. Льва Толстого д. 8.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2-х этажное, 2253,2 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7591,55 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта _____ г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 08.2018 г., капитального _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188383, РФ, Ленинградская область, Гатчинский р-н, пгт Вырица, ул. Льва Толстого, дом 8.

1.8. Основание для пользования объектом: _____

1.9. Форма собственности: Муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования Гатчинского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188300 г. Гатчина, проспект 25 Октября, дом 18, тел. 8(81371)96-467, gatr_ko@gtn.lokos.net

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образовательная.

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных и общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 210 чел. в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 автобусы, микроавтобусы № 534, 534А, 503 остановка «Коммунальный проспект»
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет).

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Коммунальный проспект» 300 м.

3.2.2. время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), частично.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (незначительные перепады).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	1.1-1.8
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	2.1- 2.18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	3.1- 3.20
4	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О) ДУ (К,С)	-	4.1- 4.48
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	5.1- 5.14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г,К,О,У) ВНД (С)	-	6.1-6.8

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-
---	---	-------------------------------------	---	---

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Отсутствует визуальное обозначение места открывания калитки. Путь движения на территории от калитки до входов в здание не обозначен визуально и тактильно, на путях движения по территории имеются ямы и неровности в асфальтовом покрытии.

Перед входной площадкой центрального входа расположена необозначенная ступень высотой 0,21 м, кнопки домофонов и звонков расположены на высоте более 1,1 м, перед некоторыми входными площадками расположены необозначенные контрастно колонны, на входных площадках расположены выступающие над уровнем покрытия дренажные решетки. Ширина дверных проемов дверей центрального входа, а также входов в группы «Ромашки», «Паровозик», «Звездочки» и «Почемучки» в свету менее 0,9 м (0,81-0,85 м), высота порогов входных дверей центрального входа и входов в группы «Ромашки», «Карапузики» и «Солнышко» более 0,014 м (0,03-0,06 м), дверная ручка центрального входа не соответствует нормам доступности для различных категорий инвалидов. Глубина тамбуров отдельных входов в группы менее нормативных значений, ширина дверных проемов дверей в тамбурах центрального входа и входов в группы «Звездочки», «Почемучки», «Солнышко», «Карапузики», «Пчелка» и «Сказка» в свету менее 0,9 м (0,80-0,84 м), дверные ручки не соответствуют нормам доступности для различных категорий инвалидов.

Отсутствует тактильное и контрастное обозначение пути движения от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути движения, ширина коридоров в свету менее 1,5 м (1,08 м). Перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы на 2-й этаж не дублируются подъемными устройствами, у лестниц отсутствуют поручни со стороны стены, существующие поручни лестниц расположены на ненормативной высоте (0,65 и 0,74 м), лестницы на 2-й этаж не обозначены контрастно. На прозрачном полотне некоторых дверей отсутствует контрастная маркировка, дверные ручки не соответствуют нормам доступности для различных категорий инвалидов. Дополнительные пути эвакуации имеют барьеры:

- ширина дверных проемов менее 0,9 м,
- на путях эвакуации имеются необозначенные и необорудованные пандусами или подъемными устройствами лестницы,
- поручни обустроены с нарушением действующих нормативов,
- высота порогов выходных дверей более 0,014 м.

Дверные ручки не соответствуют нормам по доступности для использования различными категориями инвалидов, отсутствуют технические и организационные решения для инвалидов с нарушением слуха, ширина дверных проемов в медицинский и процедурный кабинеты, кабинет психолога и заведующего менее 0,9 м (0,73-0,80 м). Отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, дверные ручки не соответствуют нормам по доступности для использования различными категориями инвалидов, ширина прохода между кроватями в спальнях 30 см, отсутствуют прикроватные поручни, в музыкальном зале отсутствует индукционная система.

Ширина дверных проемов в санузлы в некоторых группах менее 0,9 м (0,78-0,8 м), на входах в санузлы в группах имеются пороги высотой более 0,014 м, санузлы в группах не оборудованы поручнями, крючками для костылей и других принадлежностей, в санузлах в группах установлены смесители с раздельным регулированием подачи горячей и холодной воды, дверные ручки не соответствуют нормам по доступности для использования различными категориями

инвалидов. В раздевалках не предусмотрено дополнительное пространство для хранения индивидуальных средств реабилитации, ширина проходов менее 1,5 м.

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения, отсутствует схема расположения зон оказания услуг, доступная для инвалидов с нарушением зрения, отсутствуют информационные таблички с обозначением зон целевого посещения, доступные для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____,
плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-v meste.ru/> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» 07 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от «09» 07 2018 г.